

CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului (VIN number) WMA06XZZ7DW187042
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol in the state of registration) BN04XWX / RO
- (3) locul și data inspecției (place and date of the test) BISTRIȚA / BN / 13.06.2015
- (4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available) 250032
- (5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle class, if available) Clasa 2
- (6) defecte identificate și categoria avariei (identified defects and their category)

Cod (item)	Denumire defect (identified defect)	Categorie (category)
------------	-------------------------------------	----------------------

- (7) evaluarea globală a vehiculului (overall assessment of the vehicle) Bun tehnic

(8) data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodic technical inspection) Anexa la Certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate)

(9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) SC ILSO AUTOTEST SRL
semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for the test)

Blacaj



- (10) alte informații (other informations)
poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections) BN032E8JDU / BB108346

A BN-04-XWX
 J AUTOUTILITARA N3
 D.1 MAN
 D.2 L.2007.46.001 06X04A30AA
 D.3 TGX
 E WMA06XZZ7DW187042
 K e4*2007/46*0229*10
 C.2 C.2.1 BCVO LOGISTICS SRL
 C.2.2
 C.2.3 Str. ALBA IULIA Nr.4A Ap.CAM3
 mun BISTRITA Jud. BISTRITA
 NASAUD
 C2=C1
 C.3 C.3.1
 C.3.2
 C.3.3
 C3=C1
 Numarul certificatului: B00150503N

B 18.07.2013 H
 I 18.07.2013 I.1 19.07.2013
 F.1 19000 G 8003
 P.1 12419 P.2 353
 P.3 MOTORINA Q
 R ALB
 S.1 2 S.2
 (X) J830195 (ZSRPCIV Bistrita Nasaud)
 Observatii
 NOT VALID FOR SALE -
 PROPRIETAR EASTERN EUROPEAN
 SERVICES BVBA BELGIA
 Numarul certificatului: B00150503N

ANEXA
 LA CERTIFICATUL DE INMATICULARE
 NR. B00150503N
 N-04-XWX
 Numarul de
 Inmatriculare
 INSPECTII TEHNICE PERIODICE
 Data ultimei
 inspectii tehnice
 Sursa si numarul
 din registru
 Semnatura
 si stampila
 18.07.2013
 DRPCIV
 NOU
 13. BNO32
 06. E870U
 16. E870U
 B.32.001