



REGISTRUL  
AUTO  
ROMÂN

**CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ**  
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului (VIN number) **WMA06XZZ3FW203272**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration) **BN05BUK / RO**
- (3) locul și data inspecției (place and date of the test) **BISTRIȚA / BN / 25.06.2015**
- (4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available) **80594**
- (5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle class, if available) **Clasa 2**
- (6) defecte identificate și categoria aferentă (identified defects and their category)

Cod (item)	Denumire defect (identified defect)
---------------	-------------------------------------

Categorie (category)
-------------------------

- (7) evaluarea globală a vehiculului (overall assessment of the vehicle) **Bun tehnic**

(8) data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodical test): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate)

(9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) **SC SILVER LINE TRAVEL SRL**

semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for the test)



- (10) alte informații (other informations)  
poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections) **BN011EB3X4 / BB109820**

A se păstra la bordul autovehiculului

Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului (inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)

A BN-05-BUK  
 J AUTOUTILITARA N3  
 D1 MAN  
 D2 L.2007.46.001 06X04A87AA  
 D3 TGX  
 E WMA06XZZ3FW203272  
 K c4\*2007/46\*0229\*16  
 C2 C2.1 BCVO LOGISTICS SRL  
 C2.2  
 C2.3 Cart. VIISOARA Nr.221 BLDN17  
 Ap.1 mm BISTRITA Jud.  
 BISTRITA NASAUD  
 C3 C3.1  
 C3.2  
 C3.3  
 Numarul certificatului: B00164366N  
 C3=C1

B 27.10.2014 H 27.10.2014  
 I 27.10.2014 I1 8136  
 F1 19000 G 8136  
 P1 12419 P2 353  
 P3 MOTORINA O  
 R ALB  
 S1 2 S.2  
 (X) K410962 (Z)SRPCIV Bistrita Nasaud  
 Observatii:  
 NOT VALID FOR SALE OR  
 REGISTRATION ABROAD.  
 PROPOETAR EASTERN  
 EUROPEAN SERVICE BVBA BELGIA  
 Numarul certificatului: B00164366N

ANEXA  
LA CERTIFICATUL DE INMATRICULARE

NR. B00164366N  
 Numarul de inmatriculare BN-05-BUK

INSPECTII TERENICE REPRODUSE

Data urmatoarei inspectii terene 27.10.2015	Sigastramentul DRPCIV NOU	Semnatura si stampila 
--	---------------------------------	--

25 BND11  
 06 EBXK4  
 2016  
 BB 1008 2015