



REGISTRUL
AUTO
ROMÂN

CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului (VIN number) **WMA06XZZ8FP057302**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration) **BN05BKY / RO**
- (3) locul și data inspecției (place and date of the test) **BISTRIȚA / BN / 02.07.2015**
- (4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available) **75519**
- (5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle class, if available) **Clasa 2**
- (6) defecte identificate și categoria aferentă (identified defects and their category)

Cod (item)	Denumire defect (identified defect)	Categorie (category)
---------------	-------------------------------------	-------------------------

- (7) evaluarea globală a vehiculului (overall assessment of the vehicle) **Bun tehnic**
- (8) data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodical test): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate)
- (9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) **SC SILVER LINE TRAVEL SRL**
- semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for the test)



- (10) alte informații (other informations)
poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections) **BN011ECAJ0 / BB109847**

A se păstra la bordul autovehiculului

Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului (inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)

A	BN-05-BKY
J	AUTOUTILITARA N3
D.1	MAN
D.2	L.2007.46.001 06X04A87AA
D.3	TGX
E	WMA06XZZ8FP057302
K	e4*2007/46*0229*16
C.2	C.2.1 BCVO LOGISTICS SRL
C.2.2	
C.2.3	Cart. VIISOARA Nr.221 BLDN17 Ap.1 mun. BISTRITA Jud. BISTRITA NASAUD
C.3	C.3.1 <input checked="" type="checkbox"/> C2=C1
C.3.2	
C.3.3	
Numarul certificatului: B00163438N	
<input type="checkbox"/> C3=C1	

B	25.09.2014	H	
I	25.09.2014	I.1	25.09.2014
F.1	19000	G	8136
P.1	12419	P.2	353
P.3	MOTORINA	O	
R	ALB		
S.1	2	S.2	
(X)	K319641	(Z)	SRPCIV Bistrita Nasaud
Observatii			
NOT VALID FOR SALE OR REGISTRATION ABROAD. PROPRIETAR-EASTERN EUROPEAN SERVICES BVBA BELGIA.			
Numarul certificatului: B00163438N			

ANEXA
LA CERTIFICATUL DE INMATRICULARE

NR. B00163438N
Numarul de
matriculare
BN-05-BKY

INSPECTIA TEHNICE PERIOADE

Data urmatoare
inspectiei tehnice

25.09.2015

DRPCIV
NOU

BNDM
02
07
2016

BB
10/06/2015

SECURIZAT

ANEXA