



REGISTRUL
AUTO
ROMÂN

CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului (*VIN number*) WMA06XZZ2FW201741
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (*registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration*) BN05BKN / RO
- (3) locul și data inspecției (*place and date of the test*) BISTRIȚA / BN / 20.06.2015
- (4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (*odometer reading at the time of the test, if available*) 94919
- (5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (*vehicle class, if available*) Clasa 2
- (6) defecțe identificate și categoria aferentă (*identified defects and their category*)

Cod (item)	Denumire defect (<i>identified defect</i>)	Categorie (category)
---------------	--	-------------------------

- (7) evaluarea globală a vehiculului (*overall assessment of the vehicle*) Bun tehnic

(8) data următoarei inspecții tehnice periodice (*date of next periodical test*): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (*see the Annex to the Registration Certificate*)

(9) stația de inspecție tehnică periodică (*name of the inspection organisation*) SC IL SO AUTOTEST SRL
semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (*signature and stamp of the inspector responsible for the test*)



- (10) alte informații (*other informations*)
poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (*entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections*) BN032EA5D6 / BB108371

A se păstra la bordul autovehiculului

Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului
(inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data
respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)

Numarul certificatului: B00163439N

C3-C1

C31 C3.1

C32

C33

A BN-05-BKX
 J AUTOUTILITARA N3
 D1 MAN
 D2 L200746001 06X04A87AA
 D3 TGX
 E WMA06XZZ2FW201741
 K e4*2007/46*0229*16
 G2 C21 BCVO LOGISTICS SRL

C22

C23 Cart VIISOARA Nr. 221 BLDN17
 Ap. 1 mun BISTRITA Jud.
 BISTRITA NASAUD

C2=C1

Numarul certificatului: B00163439N

Observatii:
 NOT VALID FOR SALE OR
 REGISTRATION ABROAD.
 PROPRIETAR- EASTERN EUROPEANA
 SERVICES BVBA BELGIA.

B 25.09.2014
 I 25.09.2014 I1 25.09.2014
 F1 19000 G 8136
 P1 12419 P2 353
 P3 MOTORINA Q
 R ALB
 S.1 2 S.2
 (X) K319638 (ZSRPCV Bistrita Nasaud

ANEXA

NR B00163439N
 Numarul de
 identificare BN-05-BKX

INSPECTII TEHNICE PERIODICE
 Signtura numerar
 din angajat

25.09.2015

DRPCIV
NOU

20 BND32
 06
 116 EASTD6

