



REGISTRUL
AUTO
ROMÂN

CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ (ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului (VIN number) **WMA06XZZ6FW201757**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration) **BN05BKZ / RO**
- (3) locul și data inspecției (place and date of the test) **BISTRIȚA / BN / 20.03.2015**
- (4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available) **97358**
- (5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle class, if available) **Clasa 2**
- (6) defecte identificate și categoria aferentă (identified defects and their category)

Cod (item) Denumire defect (identified defect)

Categorie (category)

- (7) evaluarea globală a vehiculului (overall assessment of the vehicle) **Bun tehnic**
- (8) data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodical test): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate)
- (9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) **SC ILSO AUTOTEST SRL**
semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for the test)

 

- (10) alte informații (other informations)
poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections) **BN018DRNUL / BA858446**

A se păstra la bordul autovehiculului
Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului
(inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data
respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)

A BN-05-BKZ
 J AUTOUTILITARA N3
 D1 MAN
 D2 L.2007.46.001 06X04A87AA
 D3 TGX
 E WMAA06XXZZ6FW201757
 K e4*2007/46*0229*16
 C2 C2.1 BCVO LOGISTICS SRL
 C22
 C23 Cart VIISOARA Nr.221 BLDN17
 Ap.1 inua BISTRITA Jud.
 BISTRITA NASAUD
 C3 C3.1 C2=C1
 C3.2
 C3.3

Numarul certificatului: B00163437N C3=C1

B 25.09.2014 H
 L 25.09.2014 L1 25.09.2014
 E1 19000 G 8136
 P1 12419 P2 353
 P3 MOTORINA O
 R ALB
 S1 2 S2
 (X) K319639 IZSRPCIV Bistrita Nasaud
 Observati:
 NOT VALID FOR SALE OR
 REGISTRATION ABROAD.
 PROPRIETAR-EASTERN EUROPEAN
 SERVICES BVBA BELGIA.

Numarul certificatului: B00163437N

ANEXA
 LA CERTIFICATUL DE IMMATRICULARE
 Nr. B00163437N
 Numarul de
 matricola BN-05-BKZ

Data urmator
 inspectii tehnice

INSPECTIE TEHNICE PERIODICE

25.09.2015

DRPCIV
 NOU

20
 03
 16

BA 866446