



REGISTRUL
AUTO
ROMÂN

CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului (VIN number) **WMA06XZZ6FP057167**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration) **BN05BLG / RO**
- (3) locul și data inspecției (place and date of the test) **BISTRIȚA / BN / 06.04.2015**
- (4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available) **87523**
- (5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle class, if available) **Clasa 2**
- (6) defecte identificate și categoria aferentă (identified defects and their category)

Cod (item)	Denumire defect (identified defect)
------------	-------------------------------------

Categorie (category)

- (7) evaluarea globală a vehiculului (overall assessment of the vehicle) **Bun tehnic**
- (8) data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodical test): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate)
- (9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) **SC EURO-SERVICE SRL**
semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for the test)



- (10) alte informații (other informations)
poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections) **BN002DUU2Z / BA860066**

*

A se păstra la bordul autovehiculului

Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului (inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)

A RN-05-RT-C

J AUTOUTILTITARA N3

D.1 MAN

D.2 L.2007/46.001 06X04A87AA

D.3 TGX

E WMA06XZZ6FP057167

K e4*2007/46*0229*16

G2 G2.1 BCVO LOGISTICS SRL

C.2.2

C.2.3 Cart VIISOARA N.221 BLDN17

Ap.1 muu BISTRITA Jud.
BISTRITA NASAUD

C.3 C.3.1

C2=C1

C.3.2

C.3.3

Numarul certificatului: B00163443N C3=C1

D 25.09.2014

L 25.09.2014 I.1 25.09.2014

E1 19000 G 8136

P1 12419 P2 353

P3 MOTORINA Q

R ALB

S.1 2 S.2

(X) K319655 (ZSRPGIV Bistrita Nasaud

Observatii:

NOT VALID FOR SALE OR
REGISTRATION ABROAD.
PROPRIETAR- EASTERN EUROPEAN
SERVICES BVBA BELGIA.

Numarul certificatului: B00163443N

LA CERTIFICATUL DE IMMATRICULARE
NR. B00163443N
Numarul de
matricula BN-05-BLG

INSPECTII TEHNICE PERIODICE
Data urmatoare
inspectiei tehnice

25.09.2015

DRPGIV
NOU

50/0802
B0002
BA 860066
BN 02.001