



REGISTRUL
AUTO
ROMÂN

CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului (VIN number) **WMAH06ZZ77W086733**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration) **BN72JAK / RO**
- (3) locul și data inspecției (place and date of the test) **BISTRIȚA / BN / 18.08.2015**
- (4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available) **909010**

(5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle class, if available) **Clasa 2**

(6) defecte identificate și categoria aferentă (identified defects and their category)

Cod (item)	Denumire defect (identified defect)
---------------	-------------------------------------

Categorie (category)

(7) evaluarea globală a vehiculului (overall assessment of the vehicle) **Bun tehnic**

(8) data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodical test): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate)

(9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) **SC EURO-SERVICE SRL**
semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for the test)



(10) alte informații (other informations)

poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections) **BN002EN7L8 / BB870351**

*

A se păstra la bordul autovehiculului
Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului
(inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)

A **BN-72-JAK**

J **AUTOUTILITARA N3**

D.1 **MAN**

D.2 **TGA 18.480 4X2LLS-U**

D.3

E **WMAH06ZZ77W086733**

K **BJMA2W1611JA1R5**

C.2 C.2.1 **ANNEWAY DAY SERV SRL**

C.2.2

C.2.3 **Nr.38 com REBRA sat REBRA
Jud. BISTRITA NASAUD**

C2=C1

C.3 C.3.1

C.3.2

C.3.3

C3=C1

Numărul certificatului: **B00173034N**

B **13.02.2007** H

I **26.09.2012** I.1 **04.08.2015**

F.1 **18000** G **7925**

P.1 **12419** P.2 **353**

P.3 **MOTORINA** Q

R **ROSU**

S.1 **2** S.2

(X) **J483550** (Z) **SRPCIV Bistrita Nasaud**

Observații

Numărul certificatului: **B00173034N**

ANEXA
LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE

NR. **B00173034N**
Numărul de înmatriculare **BN-72-JAK**

INSPECȚII TEHNICE PERIODICE		
Data următoarei inspecții tehnice	Stația și numărul din registru	Semnătura și ștampila
22.09.2015	RAR BN*	
18 " 08 16	BNO02 EN7L8	BB 870354 SN.02.001