



**REGISTRUL
AUTO
ROMÂN**

CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului (VIN number) **XLEG4X200A5251681**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration) **IF38HAD / RO**
- (3) locul și data inspecției (place and date of the test) **SAT CRISTEȘTI, COM. CRISTEȘTI / MS / 05.10.2015**
- (4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available) **409977**
- (5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle class, if available) **Clasa 2**
- (6) defecte identificate și categoria aferentă (identified defects and their category)
- | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Cod
(item) | Denumire defect (identified defect) | Categorie
(category) |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|
- (7) evaluarea globală a vehiculului (overall assessment of the vehicle) **Bun tehnic**
- (8) data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodical test): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate)
- (9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) **SC FOMCO 2006 SRL**
semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for the test)

<p>A IF-38-HAD</p> <p>J AUTOUTILITARA N3</p> <p>D.1 SCANIA</p> <p>D.2 G 400 LA4X2MEB</p> <p>D.3 G 400</p> <p>E XLEG4X200A5251681</p> <p>K BJSC931111UB0R5</p> <p>C.2) C.2.1 SCANIA CREDIT ROMANIA IPN SA</p> <p>C.2.2</p> <p>C.2.3 Sos. BUCUREȘTI Nr.5 com CIOROGARLA sat CIOROGARLA Jud. ILFOV <input checked="" type="checkbox"/> C2=C1</p> <p>C.3) C.3.1 HORADE TRANS SRL</p> <p>C.3.2</p> <p>C.3.3 Cal. SIGHISOAREI Nr.13 Ap.2 mun. TARGU MURES Jud. MURES <input type="checkbox"/> C3=C1</p> <p>Numărul certificatului: I00190093F</p>	<p>B 30.11.2010 H</p> <p>I 17.10.2013 I.1 17.10.2013</p> <p>F.1 18600 G 7550</p> <p>P.1 12740 P.2 294</p> <p>P.3 MOTORINA Q</p> <p>R ROSU</p> <p>S.1 2 S.2</p> <p>(X) H871658 (Z)SRPCIV Ilfov</p> <p>Observații MASA MAX. TEHN. ADM. A ANS. 44000KG.</p> <p>Numărul certificatului: I00190093F</p>	<p style="text-align: center;">ANEXA LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE</p> <p>NR. I00190093F Numărul de înmatriculare IF-38-HAD</p> <p style="text-align: center;">INSPECȚII TEHNICE PERIODICE</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Data următoarei inspecții tehnice</th> <th style="width: 33%;">Stapa și numărul din registrul</th> <th style="width: 33%;">Semnătura și ștampila</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">09.10.2014</td> <td style="text-align: center;">RAR B</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03 10 2015</td> <td style="text-align: center;">MESOP</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">05 10 2016</td> <td style="text-align: center;">EMUAL</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table> <p>Numărul certificatului: I00190093F</p>	Data următoarei inspecții tehnice	Stapa și numărul din registrul	Semnătura și ștampila	09.10.2014	RAR B		03 10 2015	MESOP		05 10 2016	EMUAL	
Data următoarei inspecții tehnice	Stapa și numărul din registrul	Semnătura și ștampila												
09.10.2014	RAR B													
03 10 2015	MESOP													
05 10 2016	EMUAL													