

A B-56-EBG  
 J AUTOUTILITARA N3  
 D.1 DAF  
 D.2 FTXF105  
 D.3 XP 105.460  
 E XIRTE47MSOE863191  
 K BJD44G111J42R5  
 C.2 C.2.1 RAIFFEISEN LEASING IPN SA  
 C.2.2  
 C.2.3 Cal. FLOREASCA Nr.246D mun  
 BUCURESTI SECTORUL 1  
 C.3 C.3.1 MIOFLORI S.R.L.  C2=C1  
 C.3.2  
 C.3.3 Bdul HENRI COANDA Nr.14  
 Bl. W6 Ap.11 mun GALATI Jud.  
 GALATI  
 Numarul certificatului: E03166382  C3=C1

B 13.07.2009 H  
 I 21.02.2014 L1 21.02.2014  
 F1 20500 G 8420  
 P1 12902 P2 340  
 P.3 MOTORINA Q  
 R ALB  
 S.1 2 S.2  
 (X) K064830 (Z)SRPCIV Bucuresti  
 Observatii  
 MASA MAX PT ANS DE VEHI 44000 KG  
 NOT VALID FOR SALE OR  
 REGISTRATION ABROAD  
 Numarul certificatului: B03166382

ANEXA  
 LA CERTIFICATUL DE INMATRICULARE  
 NR. B03166382  
 B-56-EBG  
 Data umpluturii  
 inspectiei tehnice 27.01.2015  
 Stanta si numarul  
 din registrul  
 INSPECTIILOR TEHNICE PERIODICE  
 Semnatura  
 si stampila

30	GL065	
12	AR66V	
09	BB026	
18	FE2MV	
16		



## CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ

(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului (VIN number) **XLRTE47MS0E863191**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration) **B56EBG / RO**
- (3) locul și data inspecției (place and date of the test) **BRĂILA / BR / 29.12.2015**
- (4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available) **460280**
- (5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle class, if available) **Clasa 2**
- (6) defecte identificate și categoria aferentă (identified defects and their category)

Cod (item)	Denumire defect (identified defect)	Categorie (category)
------------	-------------------------------------	----------------------

- (7) evaluarea globală a vehiculului (overall assessment of the vehicle) **Bun tehnic**

(8) data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodical test): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate)

(9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) **SC CARVAL TRANS SRL**  
semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for the test)



- (10) alte informații (other informations)  
poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections) **BR025FEZMV / BC306593**

Duplicatul 1 la certificatul precedent

\*

A se păstra la bordul autovehiculului  
Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului  
(inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)