



**REGISTRUL
AUTO
ROMÂN**

CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ
(*ROADWORTHINESS CERTIFICATE*)

- (1) numărul de identificare al vehiculului (*VIN number*) **YV2AS02A68B493726**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (*registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration*) **B45EES / RO**
- (3) locul și data inspecției (*place and date of the test*) **IERNUT / MS / 29.04.2016**
- (4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (*odometer reading at the time of the test, if available*) **894114**
- (5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (*vehicle class, if available*) **Clasa 2**
- (6) defecte identificate și categoria aferentă (*identified defects and their category*)

Cod (item)	Denumire defect (<i>identified defect</i>)	Categorie (category)
-	-	-

- (7) evaluarea globală a vehiculului (*overall assessment of the vehicle*) **Bun tehnic**
- (8) data următoarei inspecții tehnice periodice (*date of next periodical test*): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (*see the Annex to the Registration Certificate*)
- (9) stația de inspecție tehnică periodică (*name of the inspection organisation*) **SC DANTEI ALLSERV SRL**
semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (*signature and stamp of the inspector responsible for the test*)



- (10) alte informații (*other informations*)
poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (*entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections*) **MS058G4X79 / BD395079**

*

*A se păstra la bordul autovehiculului
Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului
(inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data
respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)*

A MS-45-EES
 J AUTOUTILITARA N3
 D1 VOLVO
 D2 FH42 TB FH 440
 D3
 E YV2AS02A68B493726
 K BJ1C13151IUB6R5
 C2 C2.1 VASCOR S.R.L.
 C.2.2
 C.2.3 Str. APALINEI Nr.118 J mun
 REGHIN Jud. MURES
 C.3 C.3.1 C2=C1
 C.3.2
 C.3.3
 Numarul certificatului: M00396946S C3=C1

B 13.11.2007 H
 I 29.04.2016 I.1 29.04.2016
 F.1 20000 G 8120
 P.1 12780 P.2 324
 P.3 MOTORINA Q
 R ROSU
 S.1 2 S.2
 (X) G226706 (Z) SRPCIV Mures
 Observatii

ANEXA
 LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE
 NR. M00396946S
 MS-45-EES
 Numarul de
 înmatriculare

INSPECTII TEHNICE PERIODICE

Data următoare inspecție tehnice	29.04.2017	Stabilă și numărul din registru	ITPMS058	Semnatura și stampila