

**A** BN-05-BLC  
**J** AUTOUTILITARA N3  
**D1** MAN  
**D2** L.2007/46.001 06X04A87AA  
**D3** TGX  
**E** WMA06XZ/Z2FP057229  
**K** c4\*2007/46\*0229\*16  
**C2** C2.1 BCVO LOGISTICS SRL  
**C2.2**  
**C2.3** Cart. VIISOARA Nr.221 BLDN17  
 Ap.1 mun BISTRITA Jud.  
 BISTRITA NASAUD  
**C3** C3.1  C2=C1  
**C3.2**  
**C3.3**  C3=C1  
 Numarul certificatului: B00163434N

**B** 25.09.2014 | **H**  
**I** 25.09.2014 | **L1** 25.09.2014  
**F1** 19000 | **G** 8136  
**P1** 12419 | **P2** 353  
**P3** MOTORINA | **Q**  
**R** ALB  
**S1** 2 | **S2**  
**(X)** K319649 | ZSRPCIV Bistrita Nasaud  
 Observatii:  
 NOT VALID FOR SALE OR  
 REGISTRATION ABROAD.  
 PROPRIETAR - EASTERN  
 EUROPEAN SERVICES BVBA  
 BELGIA.  
 Numarul certificatului: B00163434N

**ANEXA**  
**LA CERTIFICATUL DE INMATRICULARE**  
**NR.** B00163434N  
**Numarul de** BN-05-BLC  
**inmatriculare**  
**INSPECTII TEHNICE PERIODICE**  
 Data următoare  
 inspectii tehnice  
 25.09.2015  
 Starea si numarul  
 din registrul  
**DRPCIV**  
**NOU**  
 Seria  
 si numarul  
 13 08 BN011  
 206 EM8XY  
 M069  
 GWR  
 B00605429



REGISTRUL  
AUTO  
ROMÂN

**CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ**  
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului (VIN number) **WMA06XZZ2FP057229**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration) **BN05BLC / RO**
- (3) locul și data inspecției (place and date of the test) **GHIRODA / TM / 11.08.2016**
- (4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available) **377674**
- (5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle class, if available) **Clasa 2**
- (6) defecte identificate și categoria aferentă (identified defects and their category)

Cod (item)	Denumire defect (identified defect)	Categorie (category)
4.1.1g	Faruri - Dispensor fisurat	DMi

- (7) evaluarea globală a vehiculului (overall assessment of the vehicle) **Bun tehnic cu DMi**
- (8) data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodical test): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate)
- (9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) **SC TRANSPOL-SERVICE SRL**  
semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for the test)



- (10) alte informații (other informations)  
poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections) **TM069GUWRL / BD606429**

\*

A se păstra la bordul autovehiculului

Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului (inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)