




CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului (VIN number) **WMA06XZZ7FW203193**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration) **BN05BUP / RO**
- (3) locul și data inspecției (place and date of the test) **BRAȘOV / BV / 16.09.2016**
- (4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available) **284588**
- (5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle class, if available) **Clasa 2**
- (6) defecte identificate și categoria aferentă (identified defects and their category)

Cod (item)	Denumire defect (identified defect)	Categorie (category)
------------	-------------------------------------	----------------------

- (7) evaluarea globală a vehiculului (overall assessment of the vehicle) **Bun tehnic**
- (8) data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodical test): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate)
- (9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) **SC AGROPOP SERVICE SRL**
- semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for the test)



- (10) alte informații (other informations)
poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections) **BV060H3N8T / BE638454**

*

A se păstra la bordul autovehiculului
Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului
(inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)

A BN-05-BUP
J AUTOUTILITARA N3
D1 MAN
D2 L.2007/46.001 06X04A87AA
D3 TGX
E WMA06XZ77FW203193
K e4*2007/46*0229*16
C2 C2.1 BCVO LOGISTICS SRL
C22
C23 Cart VIISOARA Nr.221 BLDN17
 Ap.1 mun BISTRITA Jud.
 BISTRITA NASAUD C2=C1
C3 C3.1 C3=C1
C32
C33

Numarul certificatului: B00164369N

B 27.10.2014 **H**
I 27.10.2014 **L1** 27.10.2014
F1 19000 **G** 8136
P1 12419 **P2** 353
P3 MOTORINA **Q**
R ALB **S2**
S1 2
(X) K410965 **(Z)** SRPCTV Bistrita Nasaud
 Observatii
 NOT VALID FOR SALE OR
 REGISTRATION ABROAD.
 PROPRIETAR EASTERN EUROPEAN
 SERVICE BVBA BELGIA

Numarul certificatului: B00164369N

ANEXA
LA CERTIFICATUL DE INMATRICULARE

NR. B00164369N
 Numarul de inmatriculare BN-05-BUP

INSPECTII TEHNICE PERIODICE

Data următoare inspecții tehnice	Starea și numărul din registrul	Semnătura și ștampila
27.10.2015	DRPCTV NOU	
<i>16-IX-2016</i>	<i>DRPCTV</i>	
<i>16-IX-2017</i>	<i>DRPCTV</i>	