

SC AGROPOP SERVICE S.R.L  
BRASOV  
P.L. STR UASILE GOLDIS  
NR 41 BRASOV

TVA la incasare

1

POP service

CIF 0000  
18-12-15  
R06702101  
01  
10:29  
160.00

Scadent la 18.12.2015

- RON -

INSPECTIE TEHNICA  
TOTAL 160.00  
A 24.00x  
L TVA 30.97  
SH 30.97  
01 articole  
TRU ORCINE ARE RUTII  
FISCAL : 0001  
N ED130689  
V0522033505

Client  
:E SRL BCVO LOGISTICS SRL  
J08/3900/1994 Capital soc. 200  
LDIS nr. 41 jud. BRASOV  
CIF RO18065355 RC J06/903/2005  
Cart. VIISOARA 221 Bistrita, jud. BISTRITA NASAUD  
JLO BANK  
00079500026  
Banca TREZORERIA STATULUI -  
IBAN ING  
39XXX006537

roduse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (24%)
CA PERIODICA .N05CUG	buc	1.000	129.0300	129.03	30.97

Nerespectarea termenului de plata se penalizeaza cu 1% din sold pe zi de intarziere!  
Incasat cu numerar nr.: 001 / 18.12.2015 suma: 160.00;  
Neincasat: 0.00 Baza TVA neincasata: 0.00 TVA la incasare: 0.00  
In evidentele noastre, la data 18.12.2015, soldul este 0.00 RON



Date privind expeditia  
Numele delegatului: CIOBANU CONSTANTIN  
C.I. seria: ZV nr: 033852 eliberat de:  
Mijlocul de transport:  
Expedierea s-a efectuat la data: 18.12.2015

129.03 30.97

Total 160.00

Factura are valoare de contract si constituie titlu executoriu.

A BN-05-CUG  
J AUTOUTILITARA N3  
D.1 RENAULT  
D.2 17GKA2A-5  
D.3 MAGNUM 480  
E VF617GKA000023872  
K BJRE2C1111J12RE  
C.2) C.2.1 BCVO LOGISTICS SRL  
C.2.2  
C.2.3 Cart. VIISOARA Nr.221 BLDN17  
Ap.1 mun BISTRITA Jud. BISTRITA  
NASAUD  
 C2=C1  
C.3) C.3.1  
C.3.2  
C.3.3  
 C3=C1  
Numarul certificatului: B00167992N


B 03.01.2012 H  
I 23.02.2015 I.1 23.02.2015  
F.1 19000 G 8316  
P.1 12777 P.2 360  
P.3 MOTORINA Q  
R GRI  
S.1 2 S.2  
(X) J229862 (Z)SRPCIV Bistrita Nasaud  
Observatii

ANEXA  
LA CERTIFICATUL DE INMATRICULARE  
NR. B00167992N  
Numarul de inmatriculare BN-05-CUG  
INSPECTII TEHNICE PERIODICE  
Data simfioarei inspectii tehnice 23.12.2015  
Stiaja si numarul din registru ITP  
Semnatura si stampila  
18-12-2015  
15V060  
F.15X15  
B0388035

Numarul certificatului: B00167992N



**CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ**  
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului (VIN number) **VF617GKA000023872**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration) **BN05CUG / RO**
- (3) locul și data inspecției (place and date of the test) **BRAȘOV / BV / 18.12.2016**
- (4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available) **99777**
- (5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle class, if available) **Clasa 2**
- (6) defecte identificate și categoria aferentă (identified defects and their category)
- | Cod (item) | Denumire defect (identified defect) | Categorie (category) |
|------------|-------------------------------------|----------------------|
| .          | .                                   | .                    |
- (7) evaluarea globală a vehiculului (overall assessment of the vehicle) **Bun tehnic**
- (8) data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodical test): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate)
- (9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) **SC AGROPOP SERVICE SRL**
- semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for the test)
- 
- (10) alte informații (other informations)
- poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections) **BV060FDFXB / BC686095**

\*

A se păstra la bordul autovehiculului

Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului (inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)