

A BN-05-FGH
- AUTOUTILITARA N3
D1 MAN
D2 L.2007.46.001 06X04ZBBAAAEIAA
D3 TGN

E WMA06XZ.Z0GP070465
K e-4*2007/46*0229*20
C2 C21 BCVO LOGISTICS SRL

C22
C23 Carr. VIISOARA Nr.221 Bl.DN17
Ap.1 mun BISTRITA Jud. BISTRITA
NASAUD C2-C1

C3 C31
C32
C33

C3-C1
Numarul certificatului: B00178003N

B 21.12.2015 H
I 21.12.2015 I1 21.12.2015
F1 19000 G 8081
P1 I2419 P2 353
P3 MOTORINA Q
R ALB
S.1 2 S.2
(X) K943561 (Z) SRPCIV Bistrita Nasaud

Observatii
NOT VALID FOR SALE OR
REGISTRATION ABROAD.
PROPRIETAR EASTERN
EUROPEAN SERVICES BVBA.

Numarul certificatului: B00178003N

ANEXA
LA CERTIFICATUL DE INMATRICULARE

NR. B00178003N
Numarul de inmatriculare BN-05-FGH

INSPECTIA TEHNICE PERIOANDE

Data urmatoarei inspectii tehnice: 21.12.2016

DRPCIV NOU

19 MCG
12 HARRY
17 HARRY

BE 43961

CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului (VIN number) **WMA06XZZ0GP070465**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration) **BN05FGH / RO**
- (3) locul și data inspecției (place and date of the test) **GHIRODA / TM / 19.12.2016**
- (4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available) **143855**
- (5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle class, if available) **Clasa 2**
- (6) defecțe identificate și categoria aferentă (identified defects and their category)

| Cod (item) | Denumire defect (identified defect) |
|---------------|-------------------------------------|
|---------------|-------------------------------------|

| Categorie (category) |
|-------------------------|
|-------------------------|

- (7) evaluarea globală a vehiculului (overall assessment of the vehicle) **Bun tehnic**

(8) data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodical test): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate)

(9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) **SC TRANSPOL-SERVICE SRL**

semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for the test)



- (10) alte informații (other informations)
poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections) **TM069HRRYS / BE474961**

*

A se păstra la bordul autovehiculului
Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului
(inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data
respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)