



REGISTRUL
AUTO
ROMÂN


CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului (VIN number) **YV2AG30A69B549798**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration) **BN18WOB / RO**
- (3) locul și data inspecției (place and date of the test) **BISTRIȚA / BN / 30.12.2016**
- (4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available) **545832**
- (5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle class, if available) **Clasa 2**
- (6) defecte identificate și categoria aferentă (identified defects and their category)

Cod
(item) Denumire defect (identified defect)

Categorie
(category)

- (7) evaluarea globală a vehiculului (overall assessment of the vehicle) **Bun tehnic**
- (8) data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodical test): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate)
- (9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) **SC SILVER LINE TRAVEL SRL**
- semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for the test)



- (10) alte informații (other informations)
poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections) **BN011HTJH6 / BF62931**

*

A se păstra la bordul autovehiculului
Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului
(inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)

A **BN-18-WOB**

J **AUTOUTILITARA N3**

D.1 **VOLVO**

D.2 **FH42TB**

D.3 **FH500**

E **YV2AG30A69B549798**

K **BJ1C152K11KC5R5**

C.2 C.2.1 **DIREKT LEASING SA**

C.2.2

C.2.3 **Cart. VIISOARA Nr.63H mun
BISTRITA Jud. BISTRITA NASAUD**

C2=C1

C.3 C.3.1

C.3.2

C.3.3

C3=C1

Numărul certificatului: **B00178015N**

B **01.09.2009** H

I **22.12.2015** I.1 **22.12.2015**

F.1 **18600** G **7820**

P.1 **12777** P.2 **375**

P.3 **MOTORINA** Q

R **ALB**

S.1 **2** S.2

(X) **K905867** (Z) **SRPCIV Bistrita Nasaud**

Observații

Numărul certificatului: **B00178015N**

ANEXA
LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE

NR. **B00178015N**
BN-18-WOB

Numărul de înmatriculare

INSPECȚII TEHNICE PERIODICE

Data următoarei inspecții tehnice	Stația și numărul din registrul	Semnătura și ștampila
14.12.2016	RAR BN*	
	30 BNOH 12 17 HTJHG	