


CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului (VIN number) **YV2ASW0A37B471316**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration) **BN05MIB / RO**
- (3) locul și data inspecției (place and date of the test) **BISTRIȚA / BN / 29.12.2016**
- (4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available) **1019158**
- (5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle class, if available) **Clasa 2**
- (6) defecte identificate și categoria aferentă (identified defects and their category)

Cod (item)	Denumire defect (identified defect)	Categorie (category)
4.11b	Cablaj electric - Instalatie electrica deteriorata	DMi
7.5a	Trusa de prim ajutor - Incomplete/lipsa	DMi
6.1.7i	Transmisie - Scurgeri lichid, ulei de transmisie sau pierderi de aer la sistemele comandate pneumatic (debit redus)	DMi

- (7) evaluarea globală a vehiculului (overall assessment of the vehicle) **Bun tehnic cu DMi**
- (8) data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodical test): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate)
- (9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) **SC SILVER LINE TRAVEL SRL**
semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for the test)



- (10) alte informații (other informations)
poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections) **BN011HTD1N / BF62922**

*

A se păstra la bordul autovehiculului
Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului
(inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)

A **BN-05-MIB**

J **AUTOUTILITARA N3**

D.1 **VOLVO**

D.2 **FH 42T B 4X2**

D.3 **FH480**

E **YV2ASW0A37B471316**

K **BJ1C2Z3511GC3R5**

C.2 C.2.1 **MANIBERBRO TRANS SRL**

D

C.2.2

C.2.3 **Nr.92 com CHIUZA sat CHIUZA**
Jud. BISTRITA NASAUD

C2=C1

C.3 C.3.1

C.3.2

C.3.3

C3=C1

Numărul certificatului: **B00165885N**

B **16.05.2007** | H

I **16.12.2014** | I.1 **16.12.2014**

F.1 **18000** | G **8025**

P.1 **12780** | P.2 **353**

P.3 **MOTORINA** | Q

R **ROSU**

S.1 **2** | S.2

(X) **K430470** | (Z) **SRPCIV Bistrita Nasaud**

Observații

Numărul certificatului: **B00165885N**

ANEXA
LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE

NR. **B00165885N**
Numărul de înmatriculare **BN-05-MIB**

INSPECȚII TEHNICE PERIODICE		
Data următoarei inspecții tehnice	Stația și numărul din registru	Semnătura și ștampila
04.12.2015	RAR BN*	
16. 12. 16.	BN032 FD5FA	BF 062922 BN.32.001
29 12 17	BN011 HTDIN	BF 062922 BN.11.002

Numărul certificatului: **B00165885N**