

CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului (VIN number) **WMA06XZZ0FP057195**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration) **BN05BLF / RO**
- (3) locul și data inspecției (place and date of the test) **BISTRIȚA / BN / 07.02.2017**
- (4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available) **318134**
- (5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle class, if available) **Clasa 2**
- (6) defecte identificate și categoria aferentă (identified defects and their category)

Cod (item)	Denumire defect (identified defect)	Categorie (category)
3.2d	Parbriz si celelalte geamuri - Parbriz fisurat intr-o zona in care se accepta	DMi

- (7) evaluarea globală a vehiculului (overall assessment of the vehicle) **Bun tehnic cu DMi**
- (8) data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodical test): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate)
- (9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) **SC SILVER LINE TRAVEL SRL**
- semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for the test)



- (10) alte informații (other informations)
poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections) **BN011J071A / BF738118**

*

A se păstra la bordul autovehiculului
Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului
(inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)

BN-05-BLF

AUTOUTILITARA N3

1 MAN

2 L.2007.46.001 06X04A87AA

3 TGX

WMA06XZZZ0FP057195

e4*2007/46*0229*16

2 C.2.1 BCVO LOGISTICS SRL

2.2

2.3 Cart. VIISOARA Nr.221 BLDN17
Ap.1 mun BISTRITA Jud.
BISTRITA NASAUD

C2=C1

3 C.3.1

3.2

3.3

C3=C1

B 25.09.2014 H

I 25.09.2014 I.1 25.09.2014

F.1 19000 G 8136

P.1 12419 P.2 353

P.3 MOTORINA Q

R ALB

S.1 2 S.2

(X) K319656 (Z)SRPCIV Bistrita Nasaud

Observatii

NOT VALID FOR SALE OR
REGISTRATION ABROAD.
PROPRIETAR- EASTERN EUROPEAN
SERVICES BVBA BELGIA

Numarul certificatului: B00163431N

ANEXA
LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE

NR. B00163431N
BN-05-BLF

Numarul de
înmatriculare

INSPECȚII TEHNICE PERIODICE

Data următoare
inspecții tehnice

Staza și numărul
din registru

Serendisura
și ștampila

Data următoare inspecții tehnice	Staza și numărul din registru	Serendisura și ștampila
25.09.2015	DRPCIV NOU	
04 09 3/16	BC515 ESUTR	
03 09 1/14	BVGGG HOEYX	
04 02 1/14	BW011 YOT1A	

Numarul certificatului: B00163431N