



REGISTRUL
AUTO
ROMÂN

CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului (VIN number) **WMA06XZZ3GP079743**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration) **BN05HCJ / RO**
- (3) locul și data inspecției (place and date of the test) **GHIRODA / TM / 23.02.2017**
- (4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available) **107791**
- (5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle class, if available) **Clasa 2**
- (6) defecte identificate și categoria aferentă (identified defects and their category)

Cod (item)	Denumire defect (identified defect)
---------------	-------------------------------------

Categorie (category)

- | | | |
|---|---|---|
| - | - | - |
|---|---|---|
- (7) evaluarea globală a vehiculului (overall assessment of the vehicle) **Bun tehnic**
- (8) data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodical test): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate)
- (9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) **SC TRANSPOL-SERVICE SRL**
- semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for the test)



- (10) alte informații (other informations)
- poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections) **TM069J3G25 / BF200700**

*

A se păstra la bordul autovehiculului

Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului (inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)

A BN-05-HCJ

J AUTOUTILITARA N3

D.1 MAN

D.2 L.2007.46.001 06X04ZBBAAAE1AA

D.3 TGX

E WMA06XZZ3GP079743

K e4*2007/46*0229*23

C.2 C.2.1 BCVO LOGISTICS SRL

C.2.2

C.2.3 Cart. VIISOARA Nr.221 Bl.DN17
Ap.1 mun BISTRITA Jud. BISTRITA
NASAUD

C.3 C.3.1

C2=C1

C.3.2

C.3.3

Numărul certificatului: B00186095N

C3=C1

B 11.08.2016

I 11.08.2016

F.1 19000

P.1 12419

P.3 MOTORINA

R ALB

S.1 2

(X) L343062

(Z) SRPCIV Bistrita Nasaud

H

I.1 11.08.2016

G 7926

P.2 353

Q

S.2

Observatii:
NOT VALID FOR SALE OR
REGISTRATION ABROAD.
PROPRIETAR - COMVA BCVO.

Numărul certificatului: B00186095N

ANEXA

LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE

NR. B00186095N

Numărul de înmatriculare BN-05-HCJ

Data următoarei
inspecții tehnice

11.08.2017

DRPCIV

NOU



23 11069
1/8 93025

BF 200700
14.05.002

INSPECȚII TEHNICE PERIODICE

Stafia și numărul
din registru

Semnătura
și ștampila