

A BN-05-BKW

J AUTOUTILITARA N3

D.1 MAN

D.2 L.2007.46.001 06X04A87AA

D.3 TGX

E WMA06XZZ2FP057280

K e4\*2007/46\*0229\*16

C.2 C.2.1 BCVO LOGISTICS SRL

C.2.2

C.2.3 Cart. VIISOARA Nr.221 BLDN17  
Ap.1 mun BISTRITA Jud.  
BISTRITA NASAUD

C2=C1

C.3 C.3.1

C.3.2

C.3.3

C3=C1

Numarul certificatului: B00163440N

B 25.09.2014 ) H

I 25.09.2014 ) I.1 25.09.2014

F.1 19000 ) G 8136

P.1 12419 ) P.2 353

P.3 MOTORINA ) Q

R ALB

S.1 2 ) S.2

(X) K319642 ) (Z)SRPCIV Bistrita Nasaud

Observatii

NOT VALID FOR SALE OR  
REGISTRATION ABROAD.  
PROPRIETAR- EASTERN EUROPEAN  
SERVICES BVBA BELGIA.

Numarul certificatului: B00163440N

ANEXA  
LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE

NR. B00163440N  
Numărul de înmatriculare BN-05-BKW

INSPECȚII TEHNICE PERIODICE

Data următoarei inspecții tehnice	Stația și numărul din registru	Semnătura și ștampila
25.09.2015	DRPCIV NOU	
08	BISTRITA	BB 335549
07	EANEA	
36		



REGISTRUL  
AUTO  
ROMÂN

## CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ (ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului (VIN number) **WMA06XZZ2FP057280**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration) **BN05BKW / RO**
- (3) locul și data inspecției (place and date of the test) **BRAȘOV / BV / 08.07.2015**
- (4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available) **144863**
- (5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle class, if available) **Clasa 2**
- (6) defecte identificate și categoria aferentă (identified defects and their category)

Cod (item) Denumire defect (identified defect)

4.5.1b Faruri și lampi de ceata - Dispensat

Categorie (category)  
DMi

(7) evaluarea globală a vehiculului (overall assessment of the vehicle) **Bun tehnic cu DMi**

(8) data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodical test): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate)

(9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) **SC AGROPOP SERVICE SRL**

semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for the test)



(10) alte informații (other informations)

poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections) **BV060EDME9 / BB335549**

\*

A se păstra la bordul autovehiculului

Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzută la pct. 2 impune înlocuirea certificatului (inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)