



REGISTRUL  
AUTO  
ROMÂN

## CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ

(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului (*VIN number*) **WMAH06ZZ77W086733**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (*registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration*) **BN72JAK / RO**
- (3) locul și data inspecției (*place and date of the test*) **BISTRIȚA / BN / 18.08.2015**
- (4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (*odometer reading at the time of the test, if available*) **909010**
- (5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (*vehicle class, if available*) **Clasa 2**
- (6) defecte identificate și categoria aferentă (*identified defects and their category*)

Cod (item)	Denumire defect ( <i>identified defect</i> )	Categorie ( <i>category</i> )
---------------	---	----------------------------------

- (7) evaluarea globală a vehiculului (*overall assessment of the vehicle*) **Bun tehnic**

- (8) data următoarei inspecții tehnice periodice (*date of next periodical test*): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (*see the Annex to the Registration Certificate*)

- (9) stația de inspecție tehnică periodică (*name of the inspection organisation*) **SC EURO-SERVICE SRL** semnătura și stampila inspectorului responsabil de inspecție (*signature and stamp of the inspector responsible for the test*)



- (10) alte informații (*other informations*)  
poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (*entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections*) **BN002EN7L8 / BB870351**

\*

*A se păstra la bordul autovehiculului*

*Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului (inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)*