



REGISTRUL  
AUTO  
ROMÂN

**CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ**  
*(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)*

- (1) numărul de identificare al vehiculului (*VIN number*) **WMA06XZZ38M513808**  
(2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (*registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration*) **GL89MBM /RO**  
(3) locul și data inspecției (*place and date of the test*) **COM. VÂNĂTORI, SAT VÂNĂTORI, clădiri: C10, C12, C13 / GL / 05.08.2015**  
(4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (*odometer reading at the time of the test, if available*) -  
(5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (*vehicle class, if available*) **Clasa 3**  
(6) defecți identificate și categoria aferentă (*identified defects and their category*)

Cod (item)	Denumire defect ( <i>identified defect</i> )	Categorie ( <i>category</i> )
---------------	---	----------------------------------

- (7) evaluarea globală a vehiculului (*overall assessment of the vehicle*) **Bun tehnic**

(8) data următoarei inspecții tehnice periodice (*date of next periodical test*): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (*see the Annex to the Registration Certificate*)

(9) stația de inspecție tehnică periodică (*name of the inspection organisation*) **SC GALTIR SERVICE SRL**  
semnătura și stampila inspectorului responsabil de inspecție (*signature and stamp of the inspector responsible for the test*)

- (10) alte informații (*other informations*)  
poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (*entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections*) **GL059FX41T /AP800583**



\*  
*A se păstra la bordul autovehiculului*

*Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)*

ANEXA  
LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARĘ

Nr. GL0309327L

Numărul de  
înmatriculare GL89 MBay

INSPECȚII TEHNICE PERIODICE

Data următoarei inspecții tehnice	Stația și numărul din registru	Semnătura și stampila
05/08/16	GL039 FX41	* R * GL0309327L
X/MA06X	2238M5/3808	