

A BN-05-CMD		B 07.09.2007	H	ANEXA LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE	
J AUTOUTILITARA N3		I 13.09.2012	I.1 14.09.2012	NR. B00142345N	
D.1 VOLVO		F.1 18600	G 8013	Numărul de înmatriculare BN-05-CMD	
D.2 FH42TB		P.1 12780	P.2 353	INSPECȚII TEHNICE PERIODICE	
D.3 FH 480		P.3 MOTORINA	Q	Data următoarei inspecții tehnice	Stația și numărul din registru
E YV2ASW0A77B481413		R ALBASTRU			Semnătura și ștampila
K BJ1C152B11J87R5		S.1 2	S.2	12.09.2013	RAR BN*
C.2 C.2.1 SARONAS SRL		(X) J483527	(Z)SRPCIV Bistrita Nasaud		
C.2.2	Observații				
C.2.3 Str. MIRON CRISTEA BLA4 Sc.B Ap.8 NASAUD Jud. BISTRITA NASAUD					
<input checked="" type="checkbox"/> C2=C1					
C3 C.3.1					
C.3.2					
C.3.3					
<input type="checkbox"/> C3=C1					
Numărul certificatului: B00142345N			Numărul certificatului: B00142345N		

Cod (item)

Denumire defect (identified defect)

Categorie (category)

(7) evaluare globală a vehiculului (overall assessment of the vehicle) **BUN TEHNIC**

(8) data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodical test): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate)

(9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) **RAR BN**

semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for the test)

(10) alte informații (other informations)

poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections) **BNA0522071 / ADB-53925**

A se păstra la bordul autovehiculului

Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului (inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)