



REGISTRUL
AUTO
ROMÂN

CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului (VIN number) **XLER4X20075183233**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration) **MS32HAD / RO**
- (3) locul și data inspecției (place and date of the test) **SAT CRISTEȘTI, COM. CRISTEȘTI / MS / 27.04.2016**
- (4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available) **735835**
- (5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle class, if available) **Clasa 2**
- (6) defecte identificate și categoria aferentă (identified defects and their category)

Cod (item)	Denumire defect (identified defect)	Categorie (category)
3.3b	Oglinzi sau dispozitive retrovizoare - Oglinda deteriorata sau fixata necorespunzator	DMi

- (7) evaluarea globală a vehiculului (overall assessment of the vehicle) **Bun tehnic cu DMi**
- (8) data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodical test): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate)
- (9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) **SC FOMCO 2006 SRL**
semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for the test)

..... Ah 

- (10) alte informații (other informations)
poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections) **MS048G4LYG / BD582142**

Înlocuiește Certificatul de Inspecție Tehnică Periodică precedent

*

A se păstra la bordul autovehiculului
Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului
(inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)

A MS-32-HAD
J AUTOUTILITARA N3
D.1 SCANIA
D.2 R420LA4X2HNA
D.3 R420

E XLER4X20075183233
K BJSC1S1211J37R5

C.2 C.2.1 HORADE TRANS SRL

C.2.2

C.2.3 Cal. SIGHISOAREI Nr.13 Ap.2
mun TIRGU MURES Jud. MURES

C2=C1

C.3 C.3.1

C.3.2

C.3.3

C3=C1

Numărul certificatului: M00396968S

B 14.11.2007 H
I 29.04.2016 I.1 29.04.2016
F.1 19000 G 7910
P.1 11705 P.2 309
P.3 MOTORINA Q

R ROSU

S.1 2 S.2

(X) G103151 (Z)SRPCIV Mures

Observații

Numărul certificatului: M00396968S

ANEXA
LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE

NR. M00396968S
MS-32-HAD

Numărul de înmatriculare

INSPECȚII TEHNICE PERIODICE

Data următoarei inspecții tehnice Stația și numărul din registru Semnătura și ștampila

27.04.2017

ITPMS048

