



REGISTRUL
AUTO
ROMÂN

CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului (*VIN number*) **YV2RTY0A8FB740646**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (*registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration*) **B165AUR / RO**
- (3) locul și data inspecției (*place and date of the test*) **BISTRIȚA / BN / 08.08.2016**
- (4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (*odometer reading at the time of the test, if available*) **93320**
- (5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (*vehicle class, if available*) **Clasa 2**
- (6) defecte identificate și categoria aferentă (*identified defects and their category*)

| Cod (item) | Denumire defect (<i>identified defect</i>) |
|---------------|--|
|---------------|--|

| Categorie (category) |
|-------------------------|
|-------------------------|

- (7) evaluarea globală a vehiculului (*overall assessment of the vehicle*) **Bun tehnic**

(8) data următoarei inspecții tehnice periodice (*date of next periodical test*): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (*see the Annex to the Registration Certificate*)

(9) stația de inspecție tehnică periodică (*name of the inspection organisation*) **SC EURO-SERVICE SRL**
semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (*signature and stamp of the inspector responsible for the test*)

(10) alte informații (*other informations*)
poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (*entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections*) **BN002GU2AT / BD774890**

*

A se păstra la bordul autovehiculului
Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului
(inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data
respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)

A **B-165-AUR**
 J **AUTOUTILITARA N3**
 D.1 **VOLVO**
 D.2 **24A3C C3XA4F**
 D.3 **FH**
 E **YV2RTY0A8FB740646**
 K **e11*2007/46*0271*11**
 C.2 C.2.1 **VFS INT. ROMANIA IFN**
SA
 C.2.2
 C.2.3 **Bdul IULIU MANIU Nr.646-648**
mun BUCURESTI SECTORUL 6
 C2=C1
 C.3 C.3.1 **AUR TRANS SRL**
 C.3.2
 C.3.3 **Aleea PLAIESULUI Nr.8 Sc.A**
Ap.1 mun BISTRITA Jud. BISTRITA
NASAUD
 C3=C1
 Numărul certificatului: **B03407813**

B **17.08.2015** H
 I **17.08.2015** I.1 **17.08.2015**
 F.1 **19000** G **8010**
 P.1 **12777** P.2 **345**
 P.3 **MOTORINA** Q
 R **GRI**
 S.1 **2** S.2
 (X) **K689551** (Z) **SRPCIV Bucuresti**
 Observații
MASA MAX. TEHN. ADM. A ANS.
44000 KG NOT VALID FOR SALE OR
REGISTRATION ABROAD
 Numărul certificatului: **B03407813**

ANEXA
 LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE

NR. **B03407813**
 Numărul de înmatriculare **B-165-AUR**

INSPECȚII TEHNICE PERIODICE

| Data următoarei inspecții tehnice | Stația și numărul din registru | Semnătura și ștampila |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 17.08.2016 | ITP BUCURESTI | |
| <i>08.08.2016</i> | <i>BN002</i> <i>GURAT</i> | <i>BD 774890</i> <i>BN.02.001</i> |
| | | |
| | | |
| | | |

Numărul certificatului: **B03407813**