

BN-05-BLF

AUTOUTILITARA N3

MAN

L.2007.46.001 06X04A87AA

TGX

WMA06XZZ0FP057195

e4\*2007/46\*0229\*16

C.2.1 BCVO LOGISTICS SRL

2

3 Cart. VIISOARA Nr.221 BLDN17  
Ap.1 mun BISTRITA Jud.  
BISTRITA NASAUD

C2=C1

C.3.1

2

3

C3=C1

Numărul certificatului: B00163431N

B 25.09.2014

H

I 25.09.2014

I.1

25.09.2014

F.1 19000

G

8136

P.1 12419

P.2

353

P.3 MOTORINA

Q

R ALB

S.1 2

S.2

(X) K319656

(Z)

SRPCIV Bistrita Nasaud

Observatii

NOT VALID FOR SALE OR  
REGISTRATION ABROAD.  
PROPRIETAR- EASTERN EUROPEAN  
SERVICES BVBA BELGIA

ANEXA

LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE

NR. B00163431N

BN-05-BLF

Numărul de  
înmatriculare

INSPECȚII TEHNICE PERIODICE

Data următoare  
inspecții tehnice

Scara și numărul  
din registrul

Semnătura  
și ștampila

25.09.2015

DRPCIV  
NOU



04 09 2015

09 2/6 ESUTR

03 09 2015

11/7 HOEYX



Numărul certificatului: B00163431N



REGISTRUL  
AUTO  
ROMÂN

**CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ**  
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului (VIN number) **WMA06XZZ0FP057195**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration) **BN05BLF / RO**
- (3) locul și data inspecției (place and date of the test) **BRAȘOV / BV / 03.09.2016**
- (4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available) **268338**
- (5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle class, if available) **Clasa 2**
- (6) defecte identificate și categoria aferentă (identified defects and their category)

Cod  
(item) Denumire defect (identified defect)

Categorie  
(category)

- (7) evaluarea globală a vehiculului (overall assessment of the vehicle) **Bun tehnic**
- (8) data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodical test): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate)
- (9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) **SC AGROPOP SERVICE SRL**  
semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for the test)



- (10) alte informații (other informations)  
poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections) **BV060H0EYX / BE357199**

A se păstra la bordul autovehiculului

Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului (inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat la certificat)