

A BN-05-EVV
 J AUTOUTILITARA N3
 D.1 IVECO
 D.2 BA3C CA12
 D.3 AS440T/P
 E WJMMIVUH60C325614
 K e3*2007/46*0135*06

C.2 C.2.1 BCVO LOGISTICS SRL
 C.2.2

C.2.3 Cart. VIISOARA Nr.221 BI.DNI7
 Ap.J mun BISTRITA Jud. BISTRITA
 NASAUD

C.3 C.3.1 C2=C1
 C.3.2
 C.3.3

Numărul certificatului: B00176249N C3=C1

B 04.11.2015 H
 I 04.11.2015 I.1 04.11.2015
 F.1 19800 G 8634
 P.1 12882 P2 368
 P.3 MOTORINA Q
 R ALB
 S.1 2 S.2
 (X) K936452 SRPCIV Bistrita Nasaud

Observatii
 NOT VALID FOR SALE OR
 REGISTRATION ABROAD.
 PROPRIETAR COM VA BCVO
 BELGIA.

Numărul certificatului: B00176249N

ANEXA
 LA CERTIFICATUL DE INMATICULARE
 NR. B00176249N
 BN-05-EVV
 INSPECTII TEHNICE PERIODICE
 Data următoare
 inspectii tehnice
 04.11.2016
 Statusul numărului
 din registrul
 DRPCIV
 NOU
 Structura
 și planșă

ANEXA

LA CERTIFICATUL DE INMATRICULARE

NR B00176249N
BN-05-EVV

NUMERUL DE INMATRICULARE

DATA EMITERII

STABILIMENTUL

DRPCIV

NOU

04.11.2016



27
09
117

01.060.
HISWGA

B 04.11.2015 H 04.11.2015
 04.11.2015 G 8634
 F1 19800 P2 368
 P3 MOTORINA Q
 R ALB S2
 S1 2 (Z) SRPCIV Bistrita Nasaud

(X) K936452

Colarului

NOT VALID FOR SALE OR
REGISTRATION ABROAD.
PROPRIETAR COM VA BCVO
BELGIA.

Numarul certificatului B00176249N

-EVV

UTILITARA N3

CO

C.CAJ2

W/T/P

AM1VUH60C325614

2007/46*0135*06

BCVO LOGISTICS SRL

art. VIISOARA Nr.221 BI.DNI7
mun BISTRITA Jud. BISTRITA
UD

C2=C1

C3=C1

00000 B00176249N

VV

CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului (VIN number) **WJMM1VUH60C325614**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration) **BN05EVV / RO**
- (3) locul și data inspecției (place and date of the test) **BRAȘOV / BV / 27.09.2016**
- (4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at time of the test, if available) **109533**
- (5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle class, if available) **Clasa 2**
- (6) defecte identificate și categoria aferentă (identified defects and their category)

Cod (item)	Denumire defect (identified defect)	Categorie (category)
---------------	-------------------------------------	-------------------------

- (7) evaluarea globală a vehiculului (overall assessment of the vehicle) **Bun tehnic**
- (8) data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodical test): conform Anexei la Certificat de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate)
- (9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) **SC AGROPOP SERVICI SRL**
- semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for the test)


BV 00.001

- (10) alte informații (other informations)
poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding periodic technical inspections) **BV060H5WG1 / BE638543**