

A B-103-BVH
 J AUTOUTILITARA N3
 D.1 RENAULT
 D.2 HD001 CPZ42A
 D.3 T
 E VF611A163GD012939
 K e2*2007/46*0229*11
 C.2 C.2.1 VFS INT. ROMANIA IFN
 SA
 C.2.2
 C.2.3 Bdul IULIU MANIU Nr.646-648
 mun BUCURESTI SECTORUL 6
 C2=C1
 C.3 C.3.1 BCVO LOGISTICS SRL
 C.3.2
 C.3.3 Cart. VIISOARA Nr.221 Ap.1 mun
 BISTRITA Jud. BISTRITA NASAUD
 C3=C1
 Numarul certificatului: B03446210

B 09.11.2015 H
 I 09.11.2015 I.1 09.11.2015
 F.1 21000 G 8199
 P.1 10837 P.2 345
 P.3 MOTORINA Q
 R ALB
 S.1 2 S.2
 (X) K862153 (Z) SRPCIV Bucuresti
 Observatii
 MASA MAX. TEHN. ADM. A ANS.
 50000 KG , NOT VALID FOR SALE OR
 REGISTRATION ABROAD
 Numarul certificatului: B03446210

ANEXA
 LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE

NR. B03446210
 Numarul de B-103-BVH

INSPECȚII TEHNICE PERIODICE

Data următoarei inspecții service	Stata și numărul din registru	Serviciu y centru
09.11.2016	I TP BUCURESTI	
10.11.17	151032 TRITIP	BN.32.002/1



REGISTRUL
AUTO
ROMÂN

CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului (VIN number) **VF611A163GD012939**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration) **B103BVH / RO**
- (3) locul și data inspecției (place and date of the test) **BISTRIȚA / BN / 10.10.2016**
- (4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available) **115233**
- (5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle class, if available) **Clasa 2**
- (6) defecte identificate și categoria aferentă (identified defects and their category)

Cod (item)	Denumire defect (identified defect)	Categorie (category)
---------------	-------------------------------------	-------------------------

- (7) evaluarea globală a vehiculului (overall assessment of the vehicle) **Bun tehnic**

(8) data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodical test): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate)

(9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) **SC ILSO AUTOTEST SRL**.
semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for the test)

 

(10) alte informații (other informations)

poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections) **BN032H8NYP / BE345364**

*

A se păstra la bordul autovehiculului

Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului (inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)