

A BN-70-WOB

J AUTOUTILITARA N3

D.1 MAN

D.2 TGA 18.440 4X2 LLS-U

D.3

E WMAH10ZZ37W079594

K BJMA7E1311KA3R5

C.2 C.2.1 DIREKT LEASING SA

C.2.2

C.2.3 Cart. VIISOARA Nr.63H mun
BISTRITA Jud. BISTRITA
NASAUD

C2=C1

C.3 C.3.1

C.3.2

C.3.3

C3=C1

Numărul certificatului: B00153779N

B 30.10.2006) H

I 15.10.2013) I.1 16.10.2013

F.1 18000) G 7800

P.1 10518) P.2 324

P.3 MOTORINA) Q

R ALB

S.1 2) S.2

(X) J949760) (ZSRPCIV Bistrita Nasaud

Observații

Numărul certificatului: B00153779N

ANEXA

LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE

NR. B00153779N

Numărul de înmatriculare BN-70-WOB

INSPECȚII TEHNICE PERIODICE

Data următoarei
inspecții tehnice

Stația și numărul
din registru

Semnătura
și stampila

08.10.2014

SECURIZAREA
REGISTRULUI AUTO ROMAN
ZATRSECUR
AUTO ROMAN REGISTRUL

22
09 RARBY
2016522204

RAR. R
ADB 54039
BIN 14

SECURIZAREA
REGISTRULUI AUTO ROMAN
ZATRSECUR
AUTO ROMAN REGISTRUL

11
10
24 BX011
H 9518

BE 54099
BN. N 002

CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ

(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

Identificarea de identificare al vehiculului (VIN number) **WMAH10ZZ37W079594**

Numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number) **Vehicle and country symbol of the State of registration) BN70WOB / RO**

Data și data inspecției (place and date of the test) **BISTRIȚA / BN / 11.10.2016**

kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the date of the test) **(mileage) 998630**

Clasa, dacă este disponibilă (vehicle class, if available) **Clasa 2**

Categoriile defectelor identificate (identified defects and their category)

(technical defects)


Categorie
(category)

Rezultatul global al vehiculului (overall assessment of the vehicle) **Bun tehnic**

Data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodical test): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate)

Numele organizației de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) **SC SILVER LINE TRAVEL**

Numele inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector)

.....

.....

Locul de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the technical inspections) **BN011H951B / BE346099**

A se păstra la bordul autovehiculului

Notă: La înmatriculare prevăzută la pct. 2 impune înlocuirea certificatului de înmatriculare a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data emiterii și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)