

A GL-73-TTZ
 J AUTOUTILITARA N3
 D.1 DAF
 D.2 4 X 2 E X F 0 5
 D.3 FT XF105
 E XLRTE47MS0E793563
 K BIDA451111U86R5
 C.2 C.2.1 S.C. MIOFLORI S.R.L.

C.2.2
 C.2.3 Bdul COANDA HENRI Nr.14
 Bl.W6 Ap.11 mun GALATI Jud.
 GALATI
 C2=C1
 C3=C1
 C.3 C.3.1
 C.3.2
 C.3.3

Numărul certificatului: G00292152L

B 29.11.2007
 I 16.11.2012
 F.1 20500
 P.1 12902
 P.3 MOTORINA
 R ALB
 S.1 2
 (X) F931532
 Observații
 H CU DEFLECTOR 3850MM.

H 29.11.2007
 I.1 19.11.2012
 G 7990
 P.2 300
 Q
 S.2
 (Z)SRPCIV Galati
 Numărul certificatului: G00292152L

ANEXA
 LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICILARE
 NR. G00292152L
 GL-73-TTZ

INSPECTII TEHNICE PERIODICE
 Data următoarei
 inspecții tehnice
 Statia și numărul
 din registru
 Semnătura
 și ștampila

| 15.11.2013 | ITP | |
|------------|-------|--|
| 07 | GL001 | |
| 11 | AVZNG | |
| 14 | | |
| 11 | BLOM | |
| 11 | FBEPG | |
| 16 | | |
| 12 | GL006 | |
| 09 | | |
| 17 | H20A2 | |

Numărul certificatului: G00292152L



REGISTRUL
AUTO
ROMÂN

CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)


- (1) numărul de identificare al vehiculului (VIN number) **XLRTE47MS0E793563**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration) **GL73TTZ / RO**
- (3) locul și data inspecției (place and date of the test) **GALAȚI / GL / 12.09.2016**
- (4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available) **1072402**
- (5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle class, if available) **Clasa 2**
- (6) defecte identificate și categoria aferentă (identified defects and their category)

| Cod (item) | Denumire defect (identified defect) |
|---------------|-------------------------------------|
|---------------|-------------------------------------|

| Categorie (category) |
|-------------------------|
|-------------------------|

- (7) evaluarea globală a vehiculului (overall assessment of the vehicle) **Bun tehnic**
- (8) data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodical test): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate)
- (9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) **SC IOKAT 2013 SRL**
semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for the test)

- (10) alte informații (other informations)
poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections) **GL055H2EP2 / BE573157**



*

A se păstra la bordul autovehiculului
Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului
inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data
respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)