

A BN-05-FGP
 J AUTOUTILITARA N3
 D.1 MAN
 D.2 L.2007.46.001 06X04ZBBAAAE1AA
 D.3 TGX
 E WMA06XZZ6GP070471
 K e4*2007/46*0229*20
 C.2 C.2.1 BCVO LOGISTICS SRL
 C.2.2
 C.2.3 Cart. VIISOARA Nr.221 BLDN17
 Ap.1 mun BISTRITA Jud. BISTRITA
 NASAUD C2=C1
 C.3 C.3.1
 C.3.2
 C.3.3
 C3=C1
 Numarul certificatului: B00178010N

B 21.12.2015 H
 I 21.12.2015 I.1 21.12.2015
 F.1 19000 G 8081
 P.1 12419 P.2 353
 P.3 MOTORINA Q
 R ALB
 S.1 2 S.2
 (X) K943562 (Z) SRPCIV Bistrita Nasaud

Observatii
 NOT VALID FOR SALE OR
 REGISTRATION ABROAD.
 PROPRIETAR EASTERN
 EUROPEAN SERVICES BVBA.

Numarul certificatului: B00178010N

ANEXA
 LA CERTIFICATUL DE INMATRICULARE
 NR. B00178010N
 Numarul de BN-05-FGP
 inmatriculare

INSPECTII TEHNICE PERIOADICE
 Data urmatoarei inspectii tehnice Status si numarul din raport

21.12.2016	DRPCIV NOU	



REGISTRUL
AUTO
ROMÂN

CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului (VIN number) **WMA06XZZ6GP070471**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration) **BN05FGP / RO**
- (3) locul și data inspecției (place and date of the test) **BISTRIȚA / BN / 22.11.2016**
- (4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available) **108526**
- (5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle class, if available) **Clasa 2**
- (6) defecte identificate și categoria aferentă (identified defects and their category)

Cod
(item) Denumire defect (identified defect)


Categorie
(category)

- (7) evaluarea globală a vehiculului (overall assessment of the vehicle) **Bun tehnic**

(8) data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodical test): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate)

(9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) **SC SILVER LINE TRAVEL SRL**

semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for the test)



- (10) alte informații (other informations)
poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections) **BN011HK3LG / BE601896**

A se păstra la bordul autovehiculului
Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului
(inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)